



Fig. 6. Ouderkerk aan den IJssel, Hervormde kerk, toestand voor de restauratie 1963-1968.

water uit de kerk te pompen, waarbij het loopzand verwijderd en bijzonder grote kosten gemaakt zouden moeten worden om een stevige ondergrond voor de nieuwe betonvloeren te krijgen, hetzij slechts daar te graven, waar geen of weinig begraving heeft plaats gevonden, nl. langs de muren, waar nog kleigrond binnen de kerk aanwezig is. Tot dit laatste is besloten, waarbij als extra ongunstige factor kwam, dat binnen het koor een grote graftombe met kelder, gebouwd in 1753, en hiervoor nog een tweede grafkelder, gemaakt in 1661 (beide kelders geheel gevuld met water) aanwezig zijn. De huidige kruiskerk bestaat uit een veelhoekig gesloten koor met steunberen, steenformaat $4,5/5 \times 10/10,5 \times 18,5/21$ cm; een eenbeukig schip, waarvan de gevels met uitzondering aan de westzijde in 1793 geheel zijn vernieuwd, nadat de kerk in 1785 wegens